

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради

*Пасенко*

«        »



АКТ

**прийому готовності УСШ №3 до  
нового 2023/2024 навчального року**

Повна адреса: м. Ужгород, Набережна Незалежності, 19.

Телефон: приймальня – 61-41-52; бухгалтерія 63-03-43.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Фесенко Світлана Сапаргаліївна

Відповідно до наказу управління освіти Ужгородської міської ради №105 від 26.07.2023 р. «Про комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року» перевірку проводила комісія в складі:

**голова комісії:**

**Фесенко С.С.** – директор школи

**члени комісії:**

**Цифра О. Ю.** – голова профспілкового комітету УСШ №3

**Філеп М.М.** (за згодою) – завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

**Коломосць Л.В.** (за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УМУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

**Шимон А.Ю.** – провідний фахівець групи матеріально-технічного обслуговування та інформаційного забезпечення управління освіти.

**Світлик І.І.** – (за згодою) головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УРУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

**Чурей І.І.** (за згодою) – майор поліції, старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області

**Кирлик Ю.І.** (за згодою) – старший лейтенант поліції, старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області

**Андрухів В.** (за згодою) – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

**Пецкар Д.** (за згодою) – провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

**Дзямко Р.** (за згодою) – інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_» (наказ МОН №\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. : наявні технічні паспорти на будівлю №3836 від 14.12.2007 р. та захисну споруду №3836 від 27.09.2010 р.

2. У 2023 / 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 23 класи, 785 учнів, - слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний;

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального - -

поточного- задовільний;

хто виконував роботи з ремонту будівель (поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту) –

ФОП Романко Н.І., робітники з обслуговування та тех.персонал;

5. Стан території та її площа: стан задовільний, площа 5 632 м2;

6. Кількість і стан допоміжних споруд: - котельня;

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: - задовільний;

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: 220 м.; потребує ремонту/заміни;

8. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укріття фонду захисних	Адреса розташування	Міс-ткіс	Стан забезпечення	На-явність акті	Ст-ан гот
-------------------------------------	---------------------	----------	-------------------	-----------------	-----------

споруд цивільного захисту				засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище							
Протирадіаційне укриття							
Споруда подвійного призначення							
Найпростіше укриття	наб.Незалежності, 19	585	так	так	так	готовий	

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпечення						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо) . так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний	наб.Незалежності,19	так	так	так	ні	так	так	

корпус								
Гуртожиток								
Майстерня								

### 9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	Відсоток від загальної кількості	кількість	Відсоток від загальної кількості	
Працівники	69	69	100%	69	100%	
Здобувачі освіти	785	333	42,4%	785	100%	

### 10. Організація охорони закладу освіти :

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) – так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ не має) – наявна;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) – ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти/ не має/ наявні, але не направлені на локації закладу освіти) – наявна;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) - наявна

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: майданчиків 2 (баскетбольний – 1272 м<sup>2</sup>, для воркауту - 289 м<sup>2</sup>), споруди: баскетбольні щити 4, турніки, пісочна яма, гімнастичні бруси;

### 12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Суміщені (комбіновані)						

Хімії	1	-	1	наявний	-	наявний
Фізики	1	-	1	наявний	-	наявний
Біології	1	-	1	наявний	-	наявний
Інформатики	2	-	2	наявний	-	наявний
Української мови	1	1	-	наявний	-	наявний

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші	-	-	-	-	-	-

14. Наявність методичного кабінету: наявний

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: -

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери	36	36	-
2.	Ноутбуки	43	43	-
3.	Мультимедійні проектори	22	22	-
4.	Мультимедійні дошки	2	2	-
5.	Інтерактивні комплекси	2	2	-
6.	Екрани	17	17	-
7.	Телевізори	10	10	-

8.	Медіа центр	1	1	-
----	-------------	---	---	---

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: розмір спортивної зали 177, 2 м<sup>2</sup>, наявні баскетбольні щити, канати, шведська стінка, волейбольна сітка, інвентар для флорболу, м'ячі і т.д.: стан задовільний ;
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки : немає;
19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: -;
20. Наявність їдальні кількість посадочних місць- наявна, 130 посадочних місць;  
 забезпеченість та стан меблів: забезпечено, задовільний;  
 забезпеченість технологічним обладнанням -забезпечено;  
 санітарний стан: задовільний;  
 умови для миття рук: наявні;  
 наявність проточної води: холодної: наявна; гарячої наявна.
21. Організація питного режиму: наявний;
22. Наявність медичного кабінету, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: наявний медичний кабінет, лікар (0,5 ставки) та медсестра (1 ставка);
23. Наявність і стан бібліотеки: наявна, задовільний;
24. Фонд підручників, посібників:  
підручників – 4 707; , художньої літератури - 8 488 .
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: забезпечено.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: наявні.
27. Стан пожежної безпеки:  
 Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту – наявні інструкції з пожежної безпеки та план евакуації  
 Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - наявна, справна;  
 Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – наявні 56 шт. вогнегасників;  
 Справність електромереж та електрообладнання, блискавозахисту - справне

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту; їх обслуговування – наявні, справні, обслуговування здійснюється ФОП Самсоновим А.Л.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – наявні, не засмічені;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - проведено.

Інші питання пожежної безпеки -

28. Стан покрівлі: задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання: наявне, стан задовільний;

газопостачання (електропостачання): наявне, стан задовільний;

каналізація: наявна, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: вентиляція природня;

31. Наявність підсобного господарства та його стан: -.

32. Наявність гуртожитку та його стан: -.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): наявні.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: наявна індивідуальна котельня, заклад до зими готовий;

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом : забезпечений, вакансії (2 ставки – вчителя англійської мови, 1 ставки – вчителя початкових класів, 1 ставка – робітника з обслуговування та ремонту будівлі школи).

36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: заклад готовий до навчального року.

**Голова комісії :**

Директор УСШ№3



**С.Фесенко**

## Члени комісії:

Голова профспілкового комітету УСШ № 3

  
О.Цифра

Завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

  
М.Філеп

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УМУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

Л.Коломоєць

Провідний фахівець групи матеріально-технічного обслуговування та інформаційного забезпечення управління освіти

  
А.Шимон

головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УРУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області

  
І.Світлик

майор поліції, старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області

І.Чурей

старший лейтенант поліції, старший інспектор СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області

  
Ю.Кирлик

головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

В.Андрухів

провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

Д.Пенкар

інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області

Р.Дзямко

  
Ю. Рудик

## Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.